



МОНТАЖ ФАСАДНОГО ДЕКОРА (КАРНИЗОВ, МОЛДИНГОВ)

Полная гарантия выполняется только при четком соблюдении данной инструкции

Для монтажа используются специальные клеи от компании ORAC n.v.:

- Все виды работ по монтажу изделий необходимо выполнять при температуре не ниже +10 °C. Это нижний предел использования клея. Избегайте попадания влаги на изделия в течение всего монтажа.
- До момента установки изделия необходимо выдерживать при температуре и среде, где будет производиться монтаж в течение 24-30 часов.
- Температурный режим после монтажа изделий должен находиться в пределах -20 + 70 °C.
- Монтаж изделий необходимо производить на подготовленную ровную поверхность.
- При монтаже изделий ORAC используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки/пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить с помощью саморезов или дюбель-гвоздями.

	DecoFix Hydro Р-сход клея: FDP 700 к-тридж емкостью 290 мл (примерно на 7-8 м)	• Монтажный полимерный клей и наполнитель для ружного применения и во влажных помещениях. • Излишки следует удалять мыльным раствором до застывания. • Лепной декор можно окрасивать через 24 часа. • Хранить при температуре не ниже +5 °C.
	Orac-Fix Extra Р-сход клея: FX 200: к-тридж емкостью 310 мл (примерно на 150 м) FX 210: тубик емкостью 80 мл (примерно на 40 м)	• Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора. • Избыток предпочтительно удалять после застывания (по прошествии не менее 24 часов) с помощью ножа. • Излишки и пятна клея следует удалять немедленно с помощью цетона или растворителя. • Лепной декор можно окрасивать через 24 часа. • Хранить при температуре не ниже +5 °C.

Подготовка стен:

1. В случае если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии стен с трещинами и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность необходимо выровнять, и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.

Монтаж изделий:

1. Произведите горизонтальную разметку на стене с помощью отбойного шнура.
2. Для более прочной фиксации изделий и предотвращения сползания на момент высыхания клея (24 часа) рекомендуется использовать саморезы.
3. Просверлите отверстия в изделиях с шагом 500—700 мм для крепления дюбель-гвоздями, при этом первое и последнее отверстие на изделии должно располагаться на расстоянии 10—20 мм от краев. С внешней стороны изделия должны быть предусмотрены головки саморезов.
4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.
5. На несите специальный монтажный клей «Decofix hydro» на внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите по всей длине.

6. Приложите изделие к стене плотно прижав его.
7. Зафиксируйте изделие при помощи саморезов вкрутив их, утопив в само изделие.
8. Снимите излишки клея с помощью шпателя.
9. После высыхания клея (через 24 часа) зашпательте отверстия от саморезов бамперной шпательной клеевой.
10. Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.
11. На несите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на одну из поверхностей с избытком, закрывая всю плоскость стыка.
12. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдав лишний клей, максимумом притягивая изделия, друг к другу зафиксируйте скобами с помощью мебельного степлера.
13. Излишки клея удалите с помощью шпателя не позже чем через 1-2 часа, затем протрите цетоном.
14. После полного высыхания клея «Decofix EXTRA», но не ранее чем через 24 часа, вытаскивайте скобы. Удалите излишки клея, срежьте их ножом.
15. Во избежание попадания влаги между стеной и установленным изделием пройдитесь герметиком для наружных работ в возможных местах затекания влаги, дождя и т.д. Герметик должен обеспечивать хорошую адгезию к материалу, быть морозостойким, и чтобы его можно было окрасить (например акриловый, силиконовый герметик).
16. Проплакивайте изделие бамперной шпательной клеевой в местах всех соединений и примыканий к поверхностям.
17. После полного высыхания шпательной клеевой зашкурите мелкозернистой шкуркой.
18. Изделия можно красить спустя сутки после монтажа, краской для наружного применения. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.