



МОНТАЖ ЖЕСТКИХ И ГИБКИХ (FLEX) КАРНИЗОВ, ПЛИНТУСОВ И МОЛДИНГОВ

ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТИРУЮТСЯ ТАК ЖЕ, КАК И ЖЕСТКИЕ!

Полная гарантия выполняется только при четком соблюдении данной инструкции

До начала работ изделия необходимо выдерживать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C. Перед установкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли размеры и орнамент к выбранному стилю. **Внимание!** Возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев от Orac Decor:

Decofix Pro — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

Decofix Hydro — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.

Decofix Extra — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

Гибкие модели:

В ассортименте присутствуют гибкие элементы: это карнизы, молдинги и плинтусы, произведенные из полиуретана с добавлением пластификаторов, позволяющих расширить возможности отделки помещений со сложными изогнутыми контурами. Гибкие элементы стыкуются с обычными жесткими карнизами и молдингами, поэтому их можно комбинировать. Каждое изделие имеет свой определенный радиус, который оно способно выдержать. Гибкие модели монтируются, так же как и жесткие.

При монтаже изделий ORAC используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить с помощью или прибейте гвоздями.

Подготовка поверхностей:

1. Подготовьте поверхности перед монтажом лепного декора. Удалите с поверхностей старые обои, грязь и пятна. В случае, если поверхности были окрашены, необходимо удалить с поверхностей всю краску.

2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать.

3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие поверхности. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.

6. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения должна быть не более 40%.

7. Монтаж следует осуществлять только в сухих помещениях при комнатной температуре 18-25°C.

8. Монтаж изделий проводится непосредственно на грунтованную поверхность.

Монтаж:

1. Предварительно необходимо сделать разметку по стене, где планируется установка изделия.

2. Отметьте на изделиях места среза, для соединения углов.

3. Используя стусло, сделайте по отметке нужные срезы для угловых стыков.

4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежному склеиванию соединений.

5. Для более прочной фиксации изделий и предотвращения сползания в момент высыхания клея (24 часа) рекомендуется использовать срезанные морозы. Для этого просверлите изделие под углом мороз. Достаньте точно трех-четыре отверстия на одно изделие.

6. Отметьте на поверхности, где планируется установка изделия места под дюбеля, используя ранее просверленные отверстия в изделии. Просверлите отверстия под дюбеля и забейте их.

7. Несите монтажный клей «Decofix pro» на внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите клей по всей длине.

8. Приложите изделие к стене, плотно прижмите его. Зафиксируйте

при помощи саморезов, вкрутив и утопив их в само изделие. Снимите излишки клея с помощью шпателя. После высыхания клея, через 24 часа, зашпательте отверстия.

9. Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.

10. Несите специальный клей для стыков «Decofix EXTRA» на одну из поверхностей с избытком, полностью плоскость стыка.

11. Состыкуйте с уже установленным изделием, выведя лишний клей, максимально притянув изделие друг к другу и зафиксируйте скобами с помощью мебельного степлера.

12. Не позднее 1-2 часов удалите излишки клея со стыка, затем протрите цементом.

13. После полного высыхания клея для стыков «Decofix EXTRA», но не ранее чем через 24 часа, вытрите скобы. Удалите излишки клея, срежьте их ножом.


14. Прошпательте изделие в местах всех соединений и примыканий к поверхностям.

15. После полного высыхания шпатель зашкурите мелкозернистой шкуркой.

16. Изделия можно красить через 24 часа после монтажа. Перед окраской необходимо обезжирить поверхность для равномерного нанесения краски. Рекомендуется предварительно прокрасить места стыков.

* Для карниза C338B необходимо вырезать излишки гладкой поверхности изделия для получения цельного рисунка. Пошаговая инструкция приведена на обороте.

ГИБКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



МОЛДИНГИ

Артикул	Rmin	R*min	Артикул	Rmin	R*min	Артикул	Rmin	R*min
P1020F	0,3 м	0,8 м	P7040F	0,4 м	3,2 м	P9020F	0,3 м	-
P2020F	0,3 м	0,8 м	P7050F	0,4 м	2,0 м	P9040F	0,3 м	0,8 м
P3020F	0,5 м	1,8 м	P7060F	0,3 м	-	P9050F	0,2 м	0,6 м
P4020F	0,4 м	2,0 м	P7070F	0,3 м	2,3 м	P9900F	0,2 м	2,5 м
P5020F	0,3 м	-	P8020F	0,4 м	1,3 м	P9901F	0,2 м	1,8 м
P5021F	0,2 м	0,7 м	P8030F	0,2 м	0,7 м	PX103F	0,2 м	0,8 м
P6020F	0,3 м	2,5 м	P8040F	0,3 м	-	PX120F	0,3 м	1,1 м
P7010F	0,2 м	-	P8050F	0,8 м	2,0 м	PX144F	0,2 м	2,2 м
P7020F	0,3 м	-	P8060F	0,8 м	2,0 м			
P7030F	0,3 м	2,5 м	P9010F	0,4 м	3,1 м			

КАРНИЗЫ


Артикул	Rmin	Артикул	Rmin	Артикул	Rmin
C200F	1,6 м	C301F	3,2 м	CX100F	2,0 м
C201F	2,0 м	C302F	2,5 м	CX109F	1,6 м
C211F	2,5 м	C303F	1,8 м	CX110F	1,8 м
C212F	1,2 м	C304F	2,5 м	CX124F	1,6 м
C213F	2,8 м	C308F	1,2 м	CX127F	2,4 м
C214F	1,4 м	C321F	1,4 м	CX132F	0,7 м
C215F	1,6 м	C322F	1,6 м	CX148F	1,8 м
C216F	3,4 м	C331F	2,0 м		
C217F	3,8 м	C333F	3,0 м		
C218F	3,6 м	C334F	3,8 м		
C220F	4,0 м	C339F	3,8 м		
C230F	1,5 м	C402F	3 м		
C240F	2,7 м	C602F	1,0 м		
C250F	0,7 м	C901F	6,0 м		
C260F	1,3 м	C902F	6,0 м		

ПЛИНТУСЫ	
Артикул	Rmin
SX105F	0,3 м
SX118F	0,4 м
SX155F	0,3 м
SX165F	0,4 м
DX157F	0,35 м


ПЛИНТУСЫ

Артикул	Rmin	R*min
SX105F	0,3 м	
SX118F	0,4 м	
SX155F	0,3 м	
SX165F	0,4 м	
DX157F	0,35 м	2,6 м

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



ВНЕШНИЙ УГОЛ



ВНУТРЕННИЙ УГОЛ С338В

